



Tecate, B. C. a 04 de Octubre de 2023.

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del pueblo"

# LICENCIA PARA REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LICENCIA: **826/2023**

**C. GALINDO VILLASEÑOR ALFONSO**

PRESENTE:

RECIBO: **MOV.67348**

IMPORTE: **\$ 351.00**

VIGENCIA: **2017**

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE AUTORIZA LA REGULARIZACIÓN DE:

**CASA HABITACION**  
NO SE AUTORIZAN VENTANAS EN COLINDANCIA, NI CUBIERTAS CUYAS CAÍDAS DE AGUA ESTÉN ORIENTADAS AL LIMITE DE PROPIEDAD.

CLAVE CATASTRAL: **4-EL-007-010** CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE **52.00** M<sup>2</sup>.  
UBICADO EN: **COL. EL ESCORIAL**  
EN VIALIDAD: **CALLE CEDROS**

MATERIALES QUE SE UTILIZARON  
PISOS: **CONCRETO** MUROS: **BLOCK**  
ENTREPISO: **CONCRETO** TECHO: **CONCRETO**

PLANTA BAJA     PLANTA ALTA    NIVEL   
 OTROS \_\_\_\_\_

ESTA LICENCIA AMPARA LA AUTORIZACIÓN POR LA SUPERFICIE DECLARADA POR EL PROMOVENTE, EN CASO DE EXCEDERSE SE HARÁ ACREEDOR A UNA SANCIÓN ECONÓMICA, DEBIENDO REGULARIZARSE Y CUBRIR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN REAL.

ATENTAMENTE

"UNIENDO LO BUENO DE TECATE"



*[Firma]*  
16-OCT-23

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE, B.C., MEXICO

**DESPACHAD**

09 OCT 2023

**DESPACHAD**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA MPAL.

**ARQ. SILVIA KARINA JASSO VALE**

JEFE DE CONTROL URBANO

DEPTO. DE CONTROL URBANO MPAL.



Tecate, B. C. a 29 de SEPTIEMBRE de 2023

**SOLICITUD PARA REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN**

ARQ. SILVIA KARINA JASSO VALE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO

**PRESENTE:**

Por medio de la presente solicito ante esta dependencia a su digno cargo, la expedición de licencia para la regularizar la construcción de: 1 CUARTO EN CERVICIO Y UN MEDIO CUARTO CON SERVICIO

**UBICACIÓN**

Lote: LT. 10  
Manzana: 7  
Col./Fracc.: ESCORIAL

Calle (es): Sedyos M 14.7 - LT 10  
Número oficial: \_\_\_\_\_  
Clave catastral: \_\_\_\_\_ 2018-2023

**SUPERFICIES DE LA OBRA**

Planta baja: 3 CUARTOS Y EL BAÑO  
Planta alta: 1 CUARTO EN CERVICIO


Otros: \_\_\_\_\_  
Total de m<sup>2</sup>: 52

**MATERIALES QUE SE UTILIZARON:**

Piso: CEMENT Y BLOK  
Muros planta alta: \_\_\_\_\_  
Muros planta baja: \_\_\_\_\_

Entrepiso: \_\_\_\_\_  
Techo: \_\_\_\_\_  
Otros: \_\_\_\_\_

**MARQUE EL(LOS) PREDIO(S) A INSPECCIONAR Y  
ESCRIBA EL NOMBRE DE LAS VIALIDADES EN EL  
SIGUIENTE CROQUIS:**



Declaro que la información que se proporciona en la presente solicitud es fidedigna.

ALFONSO GALINDO VILLASEÑOR  
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO

**PERITO RESPONSABLE DE LEVANTAMIENTO**  
Nombre: \_\_\_\_\_  
No. De Perito: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del Projectista  
  
Silvia Karina Jasso Vale  
ARQ. SILVIA KARINA JASSO VALE  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL URBANO