

**XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA.**

**DEPENDENCIA:** Dirección de Gestión Integral del Territorio.

**SECCIÓN:** Departamento de Control Territorial.



Tecate, B. C. a 20 de Junio de 2024.

## LICENCIA PARA REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LICENCIA: **347/2024**

**C. VALENZUELA GUZMAN MARIO ALBERTO**

PRESENTE:

RECIBO: **CAJA220294MOV4998**

IMPORTE: **\$2978.15**

VIGENCIA: **2022**

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE AUTORIZA LA REGULARIZACIÓN DE:

**CASA MOVIL**

NO SE AUTORIZAN VENTANAS EN COLINDANCIA, NI CUBIERTAS CUYAS CAÍDAS DE AGUA ESTÉN ORIENTADAS AL LIMITE DE PROPIEDAD.

CLAVE CATASTRAL: **4-CM-715-010** CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE **127.00** M<sup>2</sup>.

UBICADO EN: **COL. MILITAR**

EN VIALIDAD: **CALLE DE SERVICIO QUINTA HERMINIA**

MATERIALES QUE SE UTILIZARON

PISOS: **MADERA** MUROS: **MADERA**

ENTREPISO: **N/A** TECHO: **LAMINA**

PLANTA BAJA  PLANTA ALTA  NIVEL

OTROS

ESTA LICENCIA AMPARA LA AUTORIZACIÓN POR LA SUPERFICIE DECLARADA POR EL PROMOVENTE, EN CASO DE EXCEDERSE SE HARÁ ACREDOR A UNA SANCIÓN ECONÓMICA, DEBIENDO REGULARIZARSE Y CUBRIR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN REAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TECATE, B.C.

ATENTAMENTE

"UNIENDO LO BUENO DE TECATE"

**ARQ. SILVIA KARINA JASSO VALE**

SUBDIRECTORA ADMINISTRACION TERRITORIAL



Recibido  
20/06/24

**DESPACHADO**  
28 JUN 2024  
**DESPACHADO**  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN  
INTEGRAL DEL TERRITORIO



**SOLICITUD PARA REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN**

Tecate, B. C. a 10 de Junio del 2024

**ARQ. DENAHI GEORGINA VALDEZ CAMARENA**  
**DIRECTORA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO**

**ATENCIÓN A**  
**ARQ. SILVIA KARINA JASSO VALE**  
**SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL**

**PRESENTE:**

Por medio de la presente solicito ante esta dependencia a su digno cargo, la expedición de licencia para la regularizar la construcción de: Casa Moril

**UBICACIÓN**

Lote: 010  
Manzana: 715  
Col./Fracc.: COL MILITAR

Calle (es): Calle de servicio Quinta Hermosa  
Número oficial: 360  
Clave catastral: 4-CM-715-010

**SUPERFICIES DE LA OBRA**

Planta baja: \_\_\_\_\_  
Planta alta: \_\_\_\_\_

Otros: \_\_\_\_\_  
Total de m<sup>2</sup>: 127 m<sup>2</sup>

**MATERIALES QUE SE UTILIZARON:**

Piso: Madera  
Muros planta alta: 127 m<sup>2</sup>  
Muros planta baja: \_\_\_\_\_

Entrepiso: Madera  
Techo: Lamina  
Otros: \_\_\_\_\_


**MARQUE EL(LOS) PREDIO(S) A INSPECCIONAR Y  
ESCRIBA EL NOMBRE DE LAS VIALIDADES EN EL  
SIGUIENTE CROQUIS:**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**PERITO RESPONSABLE DE LEVANTAMIENTO**

Nombre: \_\_\_\_\_  
No. De Perito: \_\_\_\_\_

NORTE



Declaro que la información que se proporciona en la presente solicitud es fidedigna.

Mario Alberto Valdez de la Cruz

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO

ARQ. SILVIA KARINA JASSO VALE