



Tecate, B. C. a 25 de Junio de 2024.

LICENCIA PARA REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LICENCIA: **359/2024**

C. GONZALEZ MONTAÑO ELIZABETH

PRESENTE:

RECIBO: **CAJA220962MOV51059**

IMPORTE: **\$878.64**

VIGENCIA: **2024**

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE AUTORIZA LA REGULARIZACIÓN DE:

CASA HABITACION

NO SE AUTORIZAN VENTANAS EN COLINDANCIA, NI CUBIERTAS CUYAS CAÍDAS DE AGUA ESTÉN ORIENTADAS AL LIMITE DE PROPIEDAD.

CLAVE CATASTRAL: **4-VS-003-009** CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE **56.00** M².

UBICADO EN: **FRACC. VISTAS DEL VALLE**

EN VIALIDAD: **CALLE SEGUNDA**

MATERIALES QUE SE UTILIZARON

PISOS: **CONCRETO** MUROS: **LADRILLOS/MADERA**

ENTREPISO: **N/A** TECHO: **MADERA/LAMINA**

PLANTA BAJA PLANTA ALTA NIVEL

OTROS _____

ESTA LICENCIA AMPARA LA AUTORIZACIÓN POR LA SUPERFICIE DECLARADA POR EL PROMOVENTE, EN CASO DE EXCEDERSE SE HARÁ ACREEDOR A UNA SANCIÓN ECONÓMICA, DEBIENDO REGULARIZARSE Y CUBRIR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN REAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECATE, B.C.

DESPACHADO
03 JUL 2024
DESPACHADO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
INTEGRAL DEL TERRITORIO

ATENTAMENTE

"UNIENDO LO BUENO DE TECATE"

ARQ. SILVIA KARINA JASSO VALE
SUBDIRECTORA ADMINISTRACION TERRITORIAL



[Handwritten signature]
8/jun/24.



DGIT
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
INTEGRAL DEL TERRITORIO

XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL TERRITORIAL

SOLICITUD PARA REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Tecate, B. C. a 18 de Junio del 2024

ARQ. DENAHI GEORGINA VALDEZ CAMARENA
DIRECTORA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO
PRESENTE:

ATENCIÓN A
ARQ. SILVIA KARINA JASSO VALE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TERRITORIAL

PRESENTE:

Por medio de la presente solicito ante esta dependencia a su digno cargo, la expedición de licencia para la regularizar la construcción de: Elizabeth Gonzalez Montaño

UBICACIÓN

Lote: 09
Manzana: 03
Col./Fracc.: Fracc. Vistas del Valle.

Calle (es): Segunda.
Número oficial: SN.
Clave catastral: 4-VS-003-009

SUPERFICIES DE LA OBRA

Planta baja: _____
Planta alta: _____

Otros: _____
Total de m²: 50 m²

MATERIALES QUE SE UTILIZARON:

Piso: Cemento
Muros planta alta: NO
Muros planta baja: Ladrillo y Madera.

Entrepiso: NO
Techo: Lamina y Madera.
Otros: _____

MARQUE EL(LOS) PREDIO(S) A INSPECCIONAR Y ESCRIBA EL NOMBRE DE LAS VIALIDADES EN EL SIGUIENTE CROQUIS:



NORTE Bhd. Lomas de Sta Monica.
Princi. pul.

Declaro que la información que se proporciona en la presente solicitud es fidedigna.

Elizabeth Gonzalez Montaño
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO
Bethy

PERITO RESPONSABLE DE LEVANTAMIENTO
Nombre: _____
No. De Perito: _____

Firma del Proyectista

ARQ. SILVIA KARINA JASSO VALE
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL TERRITORIAL