



Tecate, B. C. a 28 de Noviembre de 2023.

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del pueblo"

## LICENCIA PARA REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LICENCIA: **939/2023**

RECIBO: **MOV.7568**

IMPORTE: **\$ 618.17**

VIGENCIA: **2018**

**C. GOMEZ AGUAYO ENEDINA.**

PRESENTE:

**POR MEDIO DE LA PRESENTE SE AUTORIZA LA REGULARIZACIÓN DE:**

### CASA HABITACION

NO SE AUTORIZAN VENTANAS EN COLINDANCIA, NI CUBIERTAS CUYAS CAÍDAS DE AGUA ESTÉN ORIENTADAS AL LIMITE DE PROPIEDAD.

CLAVE CATASTRAL: **4-TR-011-041** CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE **40.88** M<sup>2</sup>.

UBICADO EN: **COL. RINCON TECATE**

EN VIALIDAD: **CALLE. LOMBARDO TOLEDANO #73**

#### MATERIALES QUE SE UTILIZARON

PISOS: **CONCRETO** MUROS: **LADRILLO**

ENTREPISO: **-----** TECHO: **MADERA**

PLANTA BAJA  PLANTA ALTA  NIVEL  
 OTROS \_\_\_\_\_

ESTA LICENCIA AMPARA LA AUTORIZACIÓN POR LA SUPERFICIE DECLARADA POR EL PROMOVENTE, EN CASO DE EXCEDERSE SE HARÁ ACREEDOR A UNA SANCIÓN ECONÓMICA, DEBIENDO REGULARIZARSE Y CUBRIR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN REAL.

ATENTAMENTE

"UNIENDO LO BUENO DE TECATE"



**ARQ. SILVIA KARINA JASSO VALE**

JEFE DE CONTROL URBANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TECATE, B.C., MÉXICO

**DESPACHADO**

29 NOV 2023

**DESPACHADO**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
URBANA MPAL.

Recibí  
19/11/23  
*[Firma]*



**Gobierno de Tecate**

XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y CONTROL URBANO

Tecate, B. C. a 21 de noviembre de 2023

**SOLICITUD PARA REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN**

**ARQ. SILVIA KARINA JASSO VALE**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO**

**PRESENTE:**

Por medio de la presente solicito ante esta dependencia a su digno cargo, la expedición de licencia para la regularizar la construcción de: Enedina Gomez Aguayo

**UBICACIÓN**

Lote: 41  
Manzana: 11  
Col./Fracc.: Rincón Tecate

Calle (es): Lombardo Toledano  
Número oficial: 73  
Clave catastral: TR011041

**SUPERFICIES DE LA OBRA**

Planta baja: 40.88m<sup>2</sup>  
Planta alta: \_\_\_\_\_



Otros: \_\_\_\_\_  
Total de m<sup>2</sup>: 40.88m<sup>2</sup>

**MATERIALES QUE SE UTILIZARON:**

Piso: Firme concreto f'c=200kg/cm<sup>2</sup>  
Muros planta alta: \_\_\_\_\_  
Muros planta baja: ladrillo común

Entrepiso: \_\_\_\_\_  
Techo: Cubierta base tyrcala de madera  
Otros: \_\_\_\_\_

**MARQUE EL(LOS) PREDIO(S) A INSPECCIONAR Y ESCRIBA EL NOMBRE DE LAS VIALIDADES EN EL SIGUIENTE CROQUIS:**



**PERITO RESPONSABLE DE LEVANTAMIENTO**

Nombre: \_\_\_\_\_  
No. De Perito: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del Proyectista

Declaro que la información que se proporciona en la presente solicitud es fidedigna.

Enedina Gómez Aguayo  
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO

\_\_\_\_\_  
ARQ. SILVIA KARINA JASSO VALE  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL URBANO