

XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA.

DEPENDENCIA: Dirección de Administración Urbana.

SECCIÓN: Departamento de Control Urbano.



LICENCIA PARA REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Tecate, B. C. a 20 de Diciembre de 2023.

C. ROCHA GAXIOLA MARTHA Y COP.

PRESENTE:

LICENCIA: **965/2023**

RECIBO: **MOV.7901**

IMPORTE: **\$3,545.85**

VIGENCIA: **2023**

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE AUTORIZA LA REGULARIZACIÓN DE:

CASA HABITACION (103.53M2) TECHUMBRE (10.30M2)

NO SE AUTORIZAN VENTANAS EN COLINDANCIA, NI CUBIERTAS CUYAS CAÍDAS DE AGUA ESTÉN ORIENTADAS AL LIMITE DE PROPIEDAD.

CLAVE CATASTRAL: **4-FF-011-041** CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE **113.83** M².

UBICADO EN: **COL. FUNDADORES**

EN VIALIDAD: **CALLEJON DE SERVICIO**

PERITO RESPONSABLE DE LEVANTAMIENTO: **LUIS DANIEL BALLESTERO VELAZQUEZ**

NO. DE REGISTRO: **P-169**

MATERIALES QUE SE UTILIZARON

PISOS: **CONCRETO ARMADO** MUROS: **MADERA/BLOCK**

ENTREPISO: **-----** TECHO: **MADERA**

NIVEL
 PLANTA BAJA PLANTA ALTA
 OTROS _____

ESTA LICENCIA AMPARA LA AUTORIZACIÓN POR LA SUPERFICIE DECLARADA POR EL PROMOVENTE, EN CASO DE EXCEDERSE SE HARÁ ACREEDOR A UNA SANCIÓN ECONÓMICA, DEBIENDO REGULARIZARSE Y CUBRIR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN

REAL.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECATE, B.C., MEXICO
DESPACHADO
22 DIC 2023
DESPACHADO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
URBANA

ATENTAMENTE

"UNIENDO LO BUENO DE TECATE"

ARQ. SILVIA KARINA JASSO VALE

JEFA DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO



Tecate, B. C. a 12 de Diciembre de 2023

SOLICITUD PARA REGULARIZACION DE CONSTRUCCION

ARQ. SILVIA KARINA JASSO VALE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO

PRESENTE:

Por medio de la presente solicito ante esta dependencia a su digno cargo, la expedición de licencia para la regularizar la construcción de: Casa - Habitación

UBICACION

Lote: Fracc. A del Lote 11
Manzana: 011
Col./Fracc.: Fundadores

Calle (es): Callejón de Servicio
Número oficial: _____
Clave catastral: 4-FF-011-041

SUPERFICIES DE LA OBRA

Planta baja: 80.53 m²
Planta alta: 23.00 m²

Otros: Tejibún 10.30 m²
Total de m²: 113.83 m²


MATERIALES QUE SE UTILIZARON:

Piso: Concreto Armado
Muros planta alta: Madera y Hija de Yeso
Muros planta baja: Block de Concreto

Entreplao: Madera
Techo: Madera
Otros: _____

MARQUE EL(LOS) PREDIO(S) A INSPECCIONAR Y
ESCRIBA EL NOMBRE DE LAS VIALIDADES EN EL
SIGUIENTE CROQUIS: Placida V. de Morales

PERITO RESPONSABLE DE LEVANTAMIENTO
Nombre: Luis Daniel Bullastres Velazquez
No. De Perito: 169



[Signature]
Firma del Proyectista



Declaro que la información que se proporciona en la presente solicitud es fidedigna.

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO

ARQ. SILVIA KARINA JASSO VALE
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL URBANO