

XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA.

DEPENDENCIA: Dirección de Gestión Integral del Territorio.

SECCIÓN: Departamento de Control Territorial.



LICENCIA PARA REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Tecate, B. C. a 04 de Abril de 2024.

C. REYNA CONTRERAS RUBEN RODRIGO

PRESENTE:

LICENCIA: **199/2024**

RECIBO: **CAJA214241MOV3652**

IMPORTE: **\$9,213.14**

VIGENCIA: **2024**

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE AUTORIZA LA REGULARIZACIÓN DE:

CASA HABITACION

NO SE AUTORIZAN VENTANAS EN COLINDANCIA, NI CUBIERTAS CUYAS CAÍDAS DE AGUA ESTÉN ORIENTADAS AL LIMITE DE PROPIEDAD.

CLAVE CATASTRAL: **4-MA-006-031** CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE **266.70** M².

UBICADO EN: **COL. PRIMERO DE MAYO**

EN VIALIDAD: **CALLE 5 DE FEBRERO**

PERITO RESPONSABLE DE LEVANTAMIENTO: **ARQ. VICTOR FRANSISCO ESCOBAR FLORES**

NO. DE REGISTRO: **P-064**

MATERIALES QUE SE UTILIZARON

PISOS: **CONCRETO** MUROS: **LADRILLO**

ENTREPISO: **MADERA** TECHO: **MADERA/LAMINA**

PLANTA BAJA PLANTA ALTA NIVEL

OTROS _____

ESTA LICENCIA AMPARA LA AUTORIZACIÓN POR LA SUPERFICIE DECLARADA POR EL PROMOVENTE, EN CASO DE EXCEDERSE SE HARÁ ACREEDOR A UNA SANCIÓN ECONÓMICA, DEBIENDO REGULARIZARSE Y CUBRIR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN REAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECATE, B.C.

DESPACHADO
11 ABR 2024
DESPACHADO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
INTEGRAL DEL TERRITORIO

ATENTAMENTE

"UNIENDO LO BUENO DE TECATE"

ARQ. SILVIA KARINA JASSO VALE

Jefa Departamento de Control Territorial



Roben Reyna
15/Abril/2024



DGIT
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
INTEGRAL DEL TERRITORIO

XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL TERRITORIAL

Tecate, B. C. a 01 de ABRIL de 2024

SOLICITUD PARA REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. SILVIA KARINA JASSO VALE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TERRITORIAL

* 2017

PRESENTE:

Por medio de la presente solicito ante esta dependencia a su digno cargo, la expedición de licencia para la regularizar la construcción de: REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CASA-HABITACIÓN

UBICACIÓN

Lote: 031
Manzana: 006
Col./Fracc.: PRIMERO DE MAYO

Calle (es): 5 DE FEBRERO
Número oficial: 66A
Clave catastral: MA-006-031

SUPERFICIES DE LA OBRA

Planta baja: 133.35 m²
Planta alta: 128.31 m²


Otros: 9.54 m²
Total de m²: 266.70

MATERIALES QUE SE UTILIZARON:

Piso: CONCRETO
Muros planta alta: LADRILLO ESTRUCTURADO
Muros planta baja: LADRILLO ESTRUCTURADO


Entrepiso: MADERA
Techo: MADERA Y LAMINA
Otros: _____

**MARQUE EL(LOS) PREDIO(S) A INSPECCIONAR Y
ESCRIBA EL NOMBRE DE LAS VIALIDADES EN EL
SIGUIENTE CROQUIS:**



PERITO RESPONSABLE DE LEVANTAMIENTO

Nombre: VICTOR FRANCISCO ESCOBAR FLORES
No. De Perito: 64


Firma del Proyectista

NORTE 

Declaro que la información que se proporciona en la presente solicitud es fidedigna.

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO
RUBÉN RODRIGO REYNA CONTRERAS

ARQ. SILVIA KARINA JASSO VALE
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL TERRITORIAL